

Wintech

LPD <> PMR Modus:

UMSCHALTEN AUF LPD BEREICH:

Press and hold CH+UP+DOWN and then turn power on